

Xpass S2

Firmware Revision Notes

Version 2.4.4 for BioStar 2

펌웨어 버전 2.4.4 (빌드 번호 2.4.4_180724)

릴리즈: 2018-09-04

1. 다음 문제 수정

- 1.1. MIFARE Plus 카드를 스마트 카드로 사용하기 위해 포맷할 때, 장치에서 해당 카드의 사이트 키 값이 설정한 값과 다르게 적용되는 문제
- 1.2. 슬레이브 장치로 사용 시 장치 설정을 변경하고 재시작하면 RS-485 연결이 끊기는 문제
- 1.3. Wiegand 출력에서 항시 통과 모드를 설정하면 작업 조건 및 동작이 정상적으로 동작하지 않는 문제
- 1.4. 장치 ID 가 0 으로 변경되며 정상적으로 동작하지 않는 문제
- 1.5. 보안 칩 인증 실패가 여러 번 반복되어 장치 부팅에 실패하는 문제
- 1.6. 특정 환경에서 DHCP 서버로부터 DHCP 주소를 받지 못하는 문제

펌웨어 버전 2.4.3 (빌드 번호 2.4.3_170724)

릴리즈: 2017-07-25

1. 다음 문제 수정
 - 1.1. 장치에 로그가 가득 찼을 때 장치가 오동작하는 문제
 - 1.2. Wiegand 신호를 입력받거나 출력할 때 장치가 오동작하는 문제

펌웨어 버전 2.4.2 (빌드 번호 2.4.2_170420)

릴리즈: 2017-04-27

1. 다음 문제 수정
 - 1.1. 장치 ID 가 0 으로 변경되는 문제

펌웨어 버전 2.4.1 (빌드 번호 2.4.1_170217)

릴리즈: 2017-02-20

1. 다음 문제 수정

1.1. FW 업그레이드가 완료되지 않은 상태로 장치가 재부팅되는 문제

펌웨어 버전 2.4.0 (빌드 번호 2.4.0_170202)

릴리즈: 2017-02-06

1. 신규 기능 및 개선
 - 1.1. 엘리베이터 제어 지원
 - 1.2. 영숫자 ID 지원

펌웨어 버전 2.3.1 (빌드 번호 2.3.1_160921)

릴리즈: 2016-09-22

1. 다음 문제 수정

- 1.1. 슬레이브 장치로 연결된 근태 등록 장치에서 근태 키를 누른 뒤 인증하면 메모리 누수가 발생하는 문제
- 1.2. 오래된 펌웨어 버전을 사용하는 장치를 슬레이브 장치로 연결되었을 때 슬레이브 장치에서 카드로 인증하면 마스터 장치가 재부팅되는 문제

펌웨어 버전 2.3.0 (빌드 번호 2.3.0_160704)

릴리즈: 2016-09-07

1. 다중 Wiegand 형식 입출력 지원
2. 다음 문제 수정
 - 2.1. 지문 인증을 성공한 뒤 장치의 전원을 껐다 켜면 FAR 이 발생하는 문제
 - 2.2. 카드 인증 성공까지 딜레이 발생되는 문제

펌웨어 버전 2.2.6 (빌드 번호 2.2.6_160509)

릴리즈: 2016-05-09

1. 다음 문제 수정

1.1. 장치에서 릴레이를 직접 설정했을 때 출입문 잠금장치가 올바르게 동작하지 않는 문제

펌웨어 버전 2.2.5 (빌드 번호 2.2.5_160408)

릴리즈: 2016-04-08

1. 다음 문제 수정

1.1. 2.2.0 이전 버전에서 펌웨어를 업그레이드할 때 장치가 재시작되는 문제

펌웨어 버전 2.2.3 (빌드 번호 2.2.3_160204)

릴리즈: 2016-02-04

1. 네트워크 통신 개선 (RS-485)
2. 다음 문제 수정
 - 2.1. 출입문 릴레이 동작 문제
 - 2.2. 알람 지속 시간 문제

펌웨어 버전 2.2.1 (빌드 번호 2.2.1_160119)

릴리즈: 2016-01-19

1. 다음 문제 수정
 - 1.1. 서버 모드를 위한 포트 수정
 - 1.2. BioStar 2 와 연결이 간헐적으로 끊기는 문제

펌웨어 버전 2.2.0 (빌드 번호 2.2.0_160107)

릴리즈: 2016-01-07

1. 스케줄 잠금/잠금 해제 구역 지원
2. 글로벌 안티패스백 구역 지원
3. 다음 문제 수정
 - 3.1. 장치를 재시작했을 때 출입문 릴레이가 잘못 동작하는 문제

펌웨어 버전 2.1.3 (빌드 번호 2.1.3_150908)

릴리즈: 2015-09-09

1. 다음 문제 수정
 - 1.1. 장치를 재시작했을 때 출입문 릴레이가 잘못 동작하는 문제

펌웨어 버전 2.1.2 (빌드 번호 2.1.2_150819)

릴리즈: 2015-08-19

1. DM-20 및 타사 Wiegand 카드 리더 연결 지원
2. 안티패스백 지원
3. 화재 경보 구역 지원

펌웨어 버전 2.0.2 (빌드 번호 2.0.2_150222)

릴리즈: 2015-02-22

1. 생성



(주)슈프리마
463-863 경기도 성남시 분당구 정자동 6 파크뷰타워 16 층
Tel. +82-31-783-4502 Fax. +82-31-783-4503
sales@supremainc.com www.supremainc.com